

Teleszkópos rakodó ellenőrző lista (tájékoztató jellegű)

Pontos típus MANITOU MLT 735 100 LSU		Alvászám P0190L 925372			Rendszám -	Üzemóra 2 758	Évjárat 2013
Külső állapot							Egyéb
Első benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	Jó	Kiváló		
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló		
Festés állapota	Rozsdás	Matt	Jó	Kifogástalan			
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	Karcolás	Ép			
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	Ép				
Kabin állapota							Egyéb
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	Jó	Kiváló			
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló		
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek				
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek				
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	Ép	Kiváló		
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcsok	Épek		
Motor ellenőrzése							Egyéb
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	Normál				
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	Normál			
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	Normál			
Váltó ellenőrzése							Egyéb
Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelelő	Nehéz					
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál			
Gémszerkezet ellenőrzés							Egyéb
Gém állapota	Megfelelő	Sérült	Javított	Hézagolandó			
Eszköztartó	Megfelelő	Kopott		Hézagolandó			
Kihelyezett körök ellenőrzése							Egyéb
Olajszívárgás, működés	Olajfolyás	Hibás kör	Gyanús kör	Jó			
Fékrendszer ellenőrzése							
Üzemi, rögzítő, légfék	Üzemi jó	Üzemi hibás	Rögzítő jó	Rögzítő hibás	Légfék van	Légfék nincs	Légfék jó Légfék hibás
Első híd							Egyéb
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó			
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs				
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs				
Zsírzások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben					
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs				
Hátsó híd							Egyéb
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó			
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs				
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs				
Zsírzások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben					
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs				
Tartozékok megléte és állapota							Egyéb
Munkaeszközök	Raklapvilla	Terménykanál	Földkanál	Trágyavilla	Trágyakanál		
Vonófej	Van	Nincs	Automata	Csapos	Csap van/ nincs		
Eszközbiztosító	Csapos	Hidraulikus			Csap van/ nincs		
Kulcsok	Ajtó van	Ajtó nincs	Indító van	Indító nincs			
Olaj és folyadékszintek							Egyéb
Motorolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés		
Váltóolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés		
Hidraulika olaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés		
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós				
Ablakmosó szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós				
Szűrők állapota, ellenőrzése							Egyéb
Levegőszűrő külső	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű			
Levegőszűrő belső	Cserés		Jó	Újszerű			
Kabin szűrő(k)	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű			
Gázolaj szűrő	Cserés		Jó	Újszerű			
Első gumik							Egyéb
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus			
Méret		460/70R24					
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs				
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40	50 60 70 80 90 100					
Hátsó gumik							Egyéb
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus			
Méret		460/70R24					
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs				

