

Traktor ellenőrző lista (tájékoztató jellegű)

Pontos típus Claas Axion 830	Alvázsorszám A4032DRA4000791	Rendszám MTZ-300	Üzemóra 1625	Évjárat 2014		
Külső állapot						
Első benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	Jó	Kiváló	Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló	
Festés állapota	Rozsdás	Matt	Jó	Kifogástalan		
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	Karcolás	Ép		
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	Ép			
Kabin állapota						
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	Jó	Kiváló		Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló	
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek			
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek			
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	Ép	Kiváló	
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	Épek	
Motor ellenőrzése						
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	Normál			Egyéb
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	Normál		
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	Normál		
Klíma működése						
	Működik	Nem megy	Gyenge			Egyéb
Váltó ellenőrzése						
Kuplungszerkezet	Beesik	Nehéz	Nem emel ki	Jó		Egyéb
Fokzatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	Jó	
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál		
Hárompot hidraulika ellenőrzése						
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	Nincs			Egyéb
Emelés, süllyesztés funkciók	Nem megy	Hibakód	Akadozik	Működik		
Kihelyezett körök ellenőrzése						
Olajszivárgás, működés	Olajfolyás	Hibás kör	Gyanús kör	Jó		Egyéb
Fékkör ellenőrzése						
Üzemi, rögzítő, légfék	Üzemi jó	Üzemi hibás	Rögzítő jó	Rögzítő hibás	Légfék jó	Légfék hibás
Első híd						
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó		Egyéb
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs			
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs			
Zsírzsák ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben				
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs			
Hátsó híd						
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs	Zsírzandó		Egyéb
Tartozékok megléte és állapota						
Alsó húzó	Van	Nincs	Csap van	Csap nincs		Egyéb
Vonófej	Van	Nincs	Automata	Csap van	Csap nincs	
3. pont	Van	Nincs				
Kulcsok	Ajtó van	Ajtó nincs	Indító van	Indító nincs		
Golyókészlet	Van	Nincs	Hiányos			
Olaj és folyadékszintek						
Motorolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés	Egyéb
Váltóolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés	
Hidraulika olaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés	
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós			
Ablakmosó szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós			
Szűrők állapota, ellenőrzése						
Levegőszűrő külső	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb
Levegőszűrő belső	Cserés		Jó	Újszerű		
Kabin szűrő(k)	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű		
Gázolaj szűrő	Cserés		Jó	Újszerű		
Első gumik						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb
Méret		540/65R30				
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs			
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 70	80 90 100				
Hátsó gumik						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb
Méret		630/70R42				
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs			
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 70 80	90 100				

Dátum: 2016.01.18

Ellenőrizte: Miklós Krisztián