

Traktor ellenőrző lista (tájékoztató jellegű)

Pontos típus Claas Axion 830	Alvázsorszám A4032DRA4000822	Rendszám MTZ-298	Üzemóra 2241	Évjárat 2014	
Külső állapot					
Elő benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	Jó	Kiváló
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló
Festés állapota	Rozsdás	Matt	Jó	Kifogástalan	
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	Karcolás	Ép	
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	Ép		
Kabin állapota					
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	Jó	Kiváló	
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek		
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek		
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	Ép	Kiváló
Üvegek állapota	Hiányzik	Törtött	Repedt	Karcsosak	Épek
Motor ellenőrzése					
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	Normál	Egyéb	
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	Normál	
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	Normál	
Klíma működése					
	Működik	Nem megy	Gyenge	Egyéb	
Váltó ellenőrzése					
Kuplungszerkezet	Beesik	Nehéz	Nem emel ki	Jó	
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	Jó
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál	
Hárompot hidraulika ellenőrzése					
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	Nincs	Egyéb	
Emelés, süllyesztés funkciók	Nem megy	Hibakód	Akadozik	Működik	
Kihelyezett körök ellenőrzése					
Olajszivárgás, működés	Olajfolyás	Hibás kör	Gyanús kör	Jó	Egyéb
Férendszer ellenőrzése					
Üzemi, rögzítő, légfék	Üzemi jó	Üzemi hibás	Rögzítő jó	Rögzítő hibás	Légfék jó Légfék hibás
Első híd					
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó	Egyéb
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs		
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs		
Zsírzsások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben			
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs		
Hátsó híd					
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs	Zsírzandó	Egyéb
Tartozékok megléte és állapota					
Alsó húzó	Van	Nincs	Csap van	Csap nincs	Egyéb
Vonófej	Van	Nincs	Automata	Csap van	Csap nincs
3. pont	Van	Nincs			
Kulcsok	Ajtó van	Ajtó nincs	Indító van	Indító nincs	
Golyókészlet	Van	Nincs	Hiányos		
Olaj és folyadékszintek					
Motorolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés
Váltóolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés
Hidraulika olaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós		
Ablakmosó szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós		
Szűrők állapota, ellenőrzése					
Levegőszűrő külső	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű	Egyéb
Levegőszűrő belső	Cserés		Jó	Újszerű	
Kabin szűrő(k)	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű	
Gázolaj szűrő	Cserés		Jó	Újszerű	
Első gumik					
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb :
Méret		540/65R30			
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs		
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40	50 60 70 80 90 100			
Hátsó gumik					
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb;
Méret		620/70R42			
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs		
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40	50 60 70 80 90 100			

Dátum: 2019.02.27

Ellenőrizte: Pap Illés