

Teleszkópos rakodó ellenőrző lista (tájékoztató jellegű)

Pontos típus: Manitou MLT 1740	Alvázsám: 225539	Rendszám	Üzemóra: 4210	Évjárat: 2006				
Külső állapot								
Első benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	Jó	Kiváló	Egyéb		
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló			
Festés állapota	Rozsdás	Matt	Jó	Kifogástalan				
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	Karcolás	Ép				
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	Ép					
Kabin állapota								
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	Jó	Kiváló		Egyéb		
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló			
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek					
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek					
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	Ép	Kiváló			
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	Épek			
Motor ellenőrzése								
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	Normál			Egyéb		
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	Normál				
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	Normál				
Váltó ellenőrzése								
Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelelő	Nehéz				Egyéb		
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál				
Gémszerkezet ellenőrzése								
Gém állapota	Megfelelő	Sérült	Javított	Hézagolandó		Egyéb		
Eszköztartó	Megfelelő	Kopott		Hézagolandó				
Kihelyezett körök ellenőrzése								
Olajszivárgás, működés	Olajfolyás	Hibás kör	Gyanús kör	Jó		Egyéb		
Fékkrendszer ellenőrzése								
Üzemi, rögzítő, légfék	Üzemi jó	Üzemi hibás	Rögzítő jó	Rögzítő hibás	Légfék van	Légfék nincs	Légfék jó	Légfék hibás
Első híd								
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó		Egyéb		
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Zsírzások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben						
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs					
Hátsó híd								
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó		Egyéb		
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Zsírzások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben						
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs					
Tartozékok megléte és állapota								
Munkaeszközök	Raklapvilla	Terménykanál	Földkanál	Trágyavilla	Trágyakanál	Egyéb		
Vonófej	Van	Nincs	Automata	Csapos	Csap van/ nincs			
Eszközbiztosító	Csapos	Hidraulikus			Csap van/ nincs			
Kulcsok	Ajtó van	Ajtó nincs	Indító van	Indító nincs				
Olaj és folyadékszintek								
Motorolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés	Egyéb: Daru Adapter		
Váltóolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés			
Hidraulika olaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés			
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós					
Ablakmosó szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós					
Szűrők állapota, ellenőrzése								
Levegőszűrő külső	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb		
Levegőszűrő belső	Cserés		Jó	Újszerű				
Kabin szűrő(k)	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű				
Gázolaj szűrő	Cserés		Jó	Újszerű				
Első gumik								
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb			
Méret		440/80 R24						
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs					
Kopottság	10 20 30	40 50 60 70 80 90 100						
Hátsó gumik								
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb			
Méret		440/80 R24						
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs					
Kopottság	10 20 30	40 50 60 70 80 90 100						
Ellenőrzés dátuma: 2017.01.18.								
Ellenőrizte: Szilágyi Imre, Miskei József								