

### Kombájn ellenőrző lista

Pontos típus: Lexion 540	Alvázsám: 58403615	Motor üő: 5059	Cséplert üő: 2316	Évjárat: 2007		
<b>Külső állapot</b>						
Első benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	<u>Jó</u>	Kiváló	Egyéb <b>Szecsizófarok sérült</b>
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló	
Festés állapota	Rozsdás	Matt	<u>Jó</u>	Kifogástalan		
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	<u>Karcolás</u>	<u>Ép</u>		
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	<u>Ép</u>			
<b>Kabin állapota</b>						
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló		Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló	
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	<u>Ép</u>	Kiváló	
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	<u>Épek</u>	
<b>Motor ellenőrzése</b>						
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	<u>Normál</u>			Egyéb
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	<u>Normál</u>		
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	<u>Normál</u>		
<b>Váltó ellenőrzése</b>						
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	<u>Jó</u>	Egyéb
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípól	Normál	<u>Jó</u>	
<b>Hidrosztatika ellenőrzése</b>						
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	<u>Nincs</u>			Egyéb
Állapota	Zajos		<u>Működik</u>			
<b>Cséplődob ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított		Egyéb
<b>Dobkosár ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított		Egyéb
<b>Gabona adapter ellenőrzése</b>						
Váz	Javítandó	Hegesztett		<u>Jó</u>		Egyéb
Konzolcsiga	Sérült			<u>Jó</u>		
Feneklemez	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
Motolla	Sérült			<u>Jó</u>		
Kaszahajtómű + Kasza	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
<b>Hátsó híd</b>						
	Sérült	Javított		<u>Jó</u>		Egyéb
<b>Tartozékok megléte és állapota</b>						
Átszerelő készlet	Nincs			<u>Van</u>		Egyéb <b>Automata vonófej</b>
Vonófej	Nincs			<u>Van</u>		
<b>Olaj és folyadékszintek</b>						
Motorolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	Egyéb
Váltóolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hidraulika olaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Fagyállós</u>			
<b>Szűrők állapota, ellenőrzése</b>						
Levegőszűrő külső	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb
Levegőszűrő belső	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
Kabin szűrő(k)	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		
Gázolaj szűrő	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
<b>Első gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb: <b>Belshina</b>	
Méret	<b>30.5 R32</b>					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	Nincs		Egyéb:	
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 <u>70</u> 80 90 100					
<b>Hátsó gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Egyéb: <b>Continental</b>	
Méret	<b>500/700 R24</b>					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	<u>Nincs</u>		Egyéb:	
Kopottság	10 20 30 40 50 60 <u>70</u> 80 90 100					