

Kombájn ellenőrző lista

Pontos típus: Lexion 540	Alvázsám: 58404274	Motor üő: 4096	Csévelt üő: 3009	Évjárat: 2008	
Külső állapot				Egyéb	
Elő benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	<u>Jó</u>	Kiváló
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló
Festés állapota	Rozsdás	Matt		<u>Jó</u>	Kifogástalan
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	<u>Karcolás</u>	Ép	
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	<u>Ép</u>		
Kabin állapota				Egyéb	
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló	
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>		
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>		
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	<u>Ép</u>	Kiváló
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	<u>Épek</u>
Motor ellenőrzése				Egyéb	
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	<u>Normál</u>		
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	<u>Normál</u>	
Motor járása, hangja	<u>Egyenletes</u>	Röpköd	Kopog	Normál	
Váltó ellenőrzése				Egyéb	
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	<u>Jó</u>
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípól	Normál	<u>Jó</u>
Hidrosztatika ellenőrzése				Egyéb	
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	<u>Nincs</u>		
Állapota	Zajos		<u>Működik</u>		
Cséplődob ellenőrzése				Egyéb	
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított	
Dobkosár ellenőrzése				Egyéb	
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított	
Gabona adapter ellenőrzése				Egyéb	
Váz	Javítandó	<u>Hegesztett</u>	<u>Jó</u>	Gabona adapter oldala sérült	
Konzolcsiga	Sérült		<u>Jó</u>		
Feneklemez	Sérült	Kopott	<u>Jó</u>		
Motolla	Sérült		<u>Jó</u>		
Kaszahajtómű + Kasza	Sérült	Kopott	<u>Jó</u>		
Hátsó híd				Egyéb	
	Sérült	Javított	<u>Jó</u>		
Tartozékok megléte és állapota				Egyéb	
Átserelő készlet	Nincs		<u>Van</u>		
Vonófej	Nincs		<u>Van</u>		
Olaj és folyadékszintek				Egyéb	
Motorolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés
Váltóolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés
Hidraulika olaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Fagyállós</u>		
Szűrők állapota, ellenőrzése				Egyéb	
Levegőszűrő külső	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű	
Levegőszűrő belső	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű	
Kabin szűrő(k)	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű	
Gázolaj szűrő	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű	
Első gumik				Egyéb:	
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Jobb: Belshina 70% Bal: Continental 50-60 %
Méret	30.5 R32				
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	Nincs		
Kopófelület mérete (%)	10 20 30	40 50 60 70 80 90 100			
Hátsó gumik				Egyéb:	
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus	Trelleborg
Méret	600/55-26,5				
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	Nincs		
Kopottság	10 20 30	<u>40</u> 50 60 70 80 90 100			