

## Kombájn ellenőrző lista

Pontos típus: Claas Lexion 450	Alvázsám: 54400319	Motor üő: 4882	Csévelt üő: 2898	Évjárat: 2002		
<b>Külső állapot</b>						
Első benyomás	Tragikus	Rossz	<b>Elfogadható</b>	Jó	Kiváló	Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<b>Jó</b>	Kiváló	
Festés állapota	Rozsdás	<b>Matt</b>	Jó	Kifogástalan		
Burkolat sérülés	Törés	<b>Horpadás</b>	<b>Karcolás</b>	Ép		
Matricák, feiratok	Szakadt	<b>Matt</b>	Ép			
<b>Kabin állapota</b>						
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	<b>Jó</b>	Kiváló		Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<b>Jó</b>	Kiváló	
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	<b>Működnek</b>			
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	<b>Működnek</b>			
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	<b>Ép</b>	Kiváló	
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	<b>Épek</b>	
<b>Motor ellenőrzése</b>						
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	<b>Normál</b>			Egyéb
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	<b>Normál</b>		
Motor járása, hangja	<b>Egyenletes</b>	Röpköd	Kopog	Normál		
<b>Váltó ellenőrzése</b>						
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	<b>Jó</b>	Egyéb
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípól	Normál	<b>Jó</b>	
<b>Hidrosztatika ellenőrzése</b>						
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	<b>Nincs</b>			Egyéb
Állapota	Zajos		<b>Működik</b>			
<b>Cséplődob ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	<b>Kb 50%</b>	Kb 75%	Felújított		Egyéb
<b>Dobkosár ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	<b>Kb 50%</b>	Kb 75%	Felújított		Egyéb
<b>Gabona adapter ellenőrzése</b>						
Váz	Javítandó	<b>Hegesztett</b>		Jó		Egyéb
Konzolcsiga	Sérült			<b>Jó</b>		
Feneklemez	<b>Sérült</b>	Kopott		Jó		
Motolla	Sérült			<b>Jó</b>		
Kaszahajtómű + Kasza	Sérült	Kopott		<b>Jó</b>		
<b>Hátsó híd</b>						
	Sérült	Javított		<b>Jó</b>		Egyéb
<b>Tartozékok megléte és állapota</b>						
Átserelő készlet	Nincs			<b>Van</b>		Egyéb
Vonófej	Nincs			<b>Van</b>		
<b>Olaj és folyadékszintek</b>						
Motorolaj szint	Alacsony	<b>Szint jó</b>	<b>Állapot jó</b>	Közepes	Cserés	Egyéb
Váltóolaj szint	Alacsony	<b>Szint jó</b>	<b>Állapot jó</b>	Közepes	Cserés	
Hidraulika olaj szint	Alacsony	<b>Szint jó</b>	<b>Állapot jó</b>	Közepes	Cserés	
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	<b>Szint jó</b>	<b>Fagyállós</b>			
<b>Szűrők állapota, ellenőrzése</b>						
Levegőszűrő külső	<b>Cserés</b>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb
Levegőszűrő belső	<b>Cserés</b>		Jó	Újszerű		
Kabin szűrő(k)	<b>Cserés</b>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		
Gázolaj szűrő	<b>Cserés</b>		Jó	Újszerű		
<b>Első gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: <b>Continental</b>
Méret	<b>800/65 R32</b>					
Sérülés	Jelentős	Apróbb	<b>Nincs</b>			
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		<b>80</b>			
<b>Hátsó gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: <b>Trelleborg</b>
Méret	<b>600/55-26,5</b>					
Sérülés	<b>Jelentős</b>	Apróbb	Nincs			
Kopottság	<b>10</b> 20 30 40 50 60 70 80 90 100					