

### Kombájn ellenőrző lista

Pontos típus: Lexion 540	Alvázsám: 58402090	Motor üő: 3572	Csévelt üő: 2371	Évjárat: 2007		
<b>Külső állapot</b>						
Első benyomás	Tragikus	Rossz	<u>Elfogadható</u>	<u>Jó</u>	Kiváló	Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló	
Festés állapota	Rozsdás	<u>Matt</u>	Jó	Kifogástalan		
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	<u>Karcolás</u>	<u>Ép</u>		
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	<u>Ép</u>			
<b>Kabin állapota</b>						
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló		Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	<u>Közepes</u>	Jó	Kiváló	
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	<u>Ép</u>	Kiváló	
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcosak	<u>Épek</u>	
<b>Motor ellenőrzése</b>						
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	<u>Normál</u>			Egyéb
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	<u>Normál</u>		
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	<u>Normál</u>		
<b>Váltó ellenőrzése</b>						
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	<u>Jó</u>	Egyéb
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál	<u>Jó</u>	
<b>Hidrosztatika ellenőrzése</b>						
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	<u>Nincs</u>			Egyéb
Állapota	Zajos			<u>Működik</u>		
<b>Cséplődob ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	<u>Kb 50%</u>	Kb 75%	Felújított		Egyéb
<b>Dobkosár ellenőrzése</b>						
Állapota	Kopott	<u>Kb 50%</u>	Kb 75%	Felújított		Egyéb
<b>Gabona adapter ellenőrzése</b>						
Váz	Javítandó	Hegesztett		<u>Jó</u>		Egyéb
Konzolcsiga	Sérült			<u>Jó</u>		
Feneklemez	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
Motolla	Sérült			<u>Jó</u>		
Kaszahajtómű + Kasza	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
<b>Hátsó híd</b>						
	Sérült	Javított		<u>Jó</u>		Egyéb
<b>Tartozékok megléte és állapota</b>						
Átserelő készlet	Nincs			<u>Van</u>		Egyéb <b>Csapos vonófej</b>
Vonófej	Nincs			<u>Van</u>		
<b>Olaj és folyadékszintek</b>						
Motorolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	Egyéb
Váltóolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hidraulika olaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Fagyállós</u>			
<b>Szűrők állapota, ellenőrzése</b>						
Levegőszűrő külső	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb
Levegőszűrő belső	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
Kabin szűrő(k)	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		
Gázolaj szűrő	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
<b>Első gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: <b>Firestone</b>
Méret	<b>800/65 R32</b>					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	Nincs			Egyéb: <b>Trelleborg</b>
Kopófelület mérete (%)	10 20 30	40 50 <u>60 70</u>	80 90 100			
<b>Hátsó gumik</b>						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: <b>Trelleborg</b>
Méret	<b>600/55-26.5</b>					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	<u>Nincs</u>			Egyéb: <b>Trelleborg</b>
Kopottság	10 20 30	<u>40 50</u>	60 70 80 90 100			