

Kombájn ellenőrző lista

Pontos típus: Lexion 540	Alvázsám: 58406295	Motor üő: 2127	Csévelt üő: 1494	Évjárat: 2009		
Külső állapot						
Első benyomás	Tragikus	Rossz	<u>Elfogadható</u>	<u>Jó</u>	Kiváló	Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	<u>Közepes</u>	<u>Jó</u>	Kiváló	
Festés állapota	Rozsdás	Matt	<u>Jó</u>	Kifogástalan		
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	<u>Karcolás</u>	Ép		
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	<u>Ép</u>			
Kabin állapota						
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	<u>Jó</u>	Kiváló		Egyéb
Tisztaság	Tragikus	Koszos	<u>Közepes</u>	<u>Jó</u>	Kiváló	
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	<u>Működnek</u>			
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	<u>Ép</u>	Kiváló	
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcsosak	<u>Épek</u>	
Motor ellenőrzése						
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	<u>Normál</u>			Egyéb
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	<u>Normál</u>		
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	<u>Normál</u>		
Váltó ellenőrzése						
Fokozatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	<u>Jó</u>	Egyéb
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípól	Normál	<u>Jó</u>	
Hidrosztatika ellenőrzése						
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	<u>Nincs</u>			Egyéb
Állapota	Zajos			<u>Működik</u>		
Cséplődob ellenőrzése						
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított		Egyéb
Dobkosár ellenőrzése						
Állapota	Kopott	Kb 50%	<u>Kb 75%</u>	Felújított		Egyéb
Gabona adapter ellenőrzése						
Váz	Javítandó	Hegesztett		<u>Jó</u>		Egyéb Gabona adapter oldalburkolata sérült.
Konzolcsiga	Sérült			<u>Jó</u>		
Feneklemez	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
Motolla	Sérült			<u>Jó</u>		
Kaszahajtómű + Kasza	Sérült	Kopott		<u>Jó</u>		
Hátsó híd						
	Sérült	Javított		<u>Jó</u>		Egyéb
Tartozékok megléte és állapota						
Átszerelő készlet	Nincs			<u>Van</u>		Egyéb Autómata vonófej
Vonófej	Nincs			<u>Van</u>		
Olaj és folyadékszintek						
Motorolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	Egyéb
Váltóolaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hidraulika olaj szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Állapot jó</u>	Közepes	Cserés	
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	<u>Szint jó</u>	<u>Fagyállós</u>			
Szűrők állapota, ellenőrzése						
Levegőszűrő külső	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		Egyéb
Levegőszűrő belső	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
Kabin szűrő(k)	<u>Cserés</u>	Tisztítandó	Jó	Újszerű		
Gázolaj szűrő	<u>Cserés</u>		Jó	Újszerű		
Első gumik						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: Continental
Méret	800/650 R32					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	Nincs			Egyéb: Continental
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 <u>60</u> 70 80 90 100					
Hátsó gumik						
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus		Egyéb: Continental
Méret	500/70 R24					
Sérülés	Jelentős	<u>Apróbb</u>	<u>Nincs</u>			Egyéb: Continental
Kopottság	10 20 30 40 <u>50</u> 60 70 80 90 100					