

Traktor ellenőrző lista (tájékoztató jellegű)

Pontos típus	Alvázsám					Rendszám	Üzemóra	Évjárat
Deutz Fahr Agrottron 9340 TTV	WSXAE50200LD10170					NRZ-317	762	2016
Külső állapot						Egyéb		
Első benyomás	Tragikus	Rossz	Elfogadható	Jó	Kiváló			
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló			
Festés állapota	Rozsdás	Matt	Jó	Kifogástalan				
Burkolat sérülés	Törés	Horpadás	Karcolás	Ép				
Matricák, feiratok	Szakadt	Matt	Ép					
Kabin állapota						Egyéb		
Állapot (kopottság)	Tragikus	Közepes	Jó	Kiváló				
Tisztaság	Tragikus	Koszos	Közepes	Jó	Kiváló			
Kapcsolók épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek					
Kezelőszervek épsége	Hiányzik	Hibás	Működnek					
Ülés állapota	Működik	Hibás	Szakadt	Ép	Kiváló			
Üvegek állapota	Hiányzik	Törött	Repedt	Karcsak	Épek			
Motor ellenőrzése						Egyéb		
Motor indítás	Nem indul	Nehezen	Normál					
Motor füstölés	Kormol	Fehéren	Gázadáskor	Normál				
Motor járása, hangja	Egyenletes	Röpköd	Kopog	Normál				
Klíma működése						Egyéb		
	Működik	Nem megy	Gyenge					
Váltó ellenőrzése						Egyéb		
Kuplungszerkezet	Beesik	Nehéz	Nem emel ki	Jó				
Fokzatok kapcsolhatósága	Recseg	Nehéz	Kihagy	Rángat	Jó			
Váltó hangja	Erős zaj	Normál zaj	Sípol	Normál				
Hárompot hidraulika ellenőrzése						Egyéb		
Olajszivárgás	Erős	Gyenge	Nincs					
Emelés, süllyesztés funkciók	Nem megy	Hibakód	Akadozik	Működik				
Kihelyezett körök ellenőrzése						Egyéb		
Olajszivárgás, működés	Olajfolyás	Hibás kör	Gyanús kör	Jó	4 db kihelyezett hidraulika kör			
Fékrendszer ellenőrzése								
Üzemi, rögzítő, légfék	Üzemi jó	Üzemi hibás	Rögzítő jó	Rögzítő hibás	Légfék jó	Légfék hibás		
Első híd						Egyéb		
Királycsap állapota	Lóg	Enyhén lóg	Jó	Zsírzandó				
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Véglehajtás olajfolyás	Erős	Enyhe	Nincs					
Zsírzások ellenőrzése	Zsírzandó	Rendben						
Függőcsapok lógása	Erős	Enyhe	Nincs					
Hátsó híd						Egyéb		
Féltengely szimmering folyás	Erős	Enyhe	Nincs	Zsírzandó				
Tartozékok megléte és állapota						Egyéb		
Alsó húzó	Van	Nincs	Csap van	Csap nincs				
Vonófej	Van	Nincs	Automata	Csap van	Csap nincs			
3. pont	Van	Nincs						
Kulcsok	Ajtó van	Ajtó nincs	Indító van	Indító nincs				
Golyókészlet	Van	Nincs	Hiányos					
Olaj és folyadékszintek						Egyéb		
Motorolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés			
Váltóolaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés			
Hidraulika olaj szint	Alacsony	Szint jó	Állapot jó	Közepes	Cserés			
Hűtőfolyadék szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós					
Ablakmosó szint	Alacsony	Szint jó	Fagyállós					
Szűrők állapota, ellenőrzése						Egyéb		
Levegőszűrő külső	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű				
Levegőszűrő belső	Cserés		Jó	Újszerű				
Kabin szűrő(k)	Cserés	Tisztítandó	Jó	Újszerű				
Gázolaj szűrő	Cserés		Jó	Újszerű				
Első gumik						Egyéb		
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus				
Méret	650/60 R34							
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs					
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 70	80	90 100					
Hátsó gumik						Egyéb		
Gyártmány	Good Year	Michelin	Kleber	Taurus				
Méret	710/70 R42							
Sérülés	Jelentős	Apróbb	Nincs					
Kopófelület mérete (%)	10 20 30 40 50 60 70	80	90 100					